

## DZWONY - STAN ZACHOWANIA

Dzwony pokrywa warstwa kurzu i zabrudzeń pylistych oraz fekalia pochodzące od przebywającego w ich pobliżu ptactwa, Metal okrywa warstwą szlachetnej patyny z lokalnymi śladami korozji. Elementy drewniane i metalowe do których są zamocowane noszą ślady zniszczeń spowodowanych działaniem wilgoci i zmiennych warunków klimatycznych. Na wskutek skurczu drewna widoczne charakterystyczne wzdłużne pęknięcia. Nie stwierdzono na powierzchni otworów wylotowych drewnojadów. Elementy metalowe pokrywają rdzawe produkty korozji, aczkolwiek wewnętrzną strukturą wydaje się być zwarta i nie przerdzewiała.

Sygnaturka w stabilnym stanie z drobnymi zarysowaniami powierzchni, a także pokrywająca ją warstwą kurzu.