

2. KONFESJONAŁY - STAN ZACHOWANIA

Konfesjonały: struktura drewna pociemniała, pokryta, zwłaszcza w wyższych partiach warstwami kurzu i pajęczyn. Struktura drewna naruszona przez owadzie szkodniki drewna. Zaobserwować można otwory wylotowe owadów oraz wysypujący się żółty pył. Połączenia stolarskie w wielu miejscach są rozluźnione i przestały spełniać swoją funkcję. Widoczne są szczeliny na stykach poszczególnych elementów. Na całej powierzchni struktur widoczne są mocowania na kołki miejscowo wzmacniane gwoźdźmi.

Powierzchnia drewna w niższych partiach pokryta zadrapaniami wgnieceniami z przetarciami warstwy lakieru. Widoczne są drobne odszczypania drewna na krawędziach form architektonicznych. Zaobserwowano pęknięcia drewna oraz brak detali snycerskich np. czołganek z pinakli ambony.

Konfesjonały pociemniałe i silnie zabrudzone. Ich stan jest zły. Widoczne uszkodzenia w elementach obramienia oraz podłogi i podłokietników, rozklejenia łączy i pęknięcia desek. Drewno struktury zaatakowane przez drewnojady. Warstwa wykończeniowa nałożona niestarannie, liczne zacieki, prawdopodobnie przemalowana, przetarcia do drewna. Złocenia zniszczone, brak detali w ornamentach. Na ich powierzchni zabrudzenia i warstwa szlagmetal.