

KŁĘCZNIK, B/264 poz. 93 wpisu do rejestru zabytków województwa lubelskiego z 20 października 2011 r.

Stan zachowania

Drewno, szczególnie w partiach dolnych i na podeście przetarte, zmatowiałe i pozbawione zabezpieczającej warstwy lakieru. Na całej powierzchni występuje efekt zmatowienia i brakuje wyrazistości rysunku usłojenia.

W partii siedziska i wnętrza pulpitu rozluźnione wiązania stolarskie i brak stabilności konstrukcji.

GALERIA:

<https://archiwum.pobrygidkowski.pl/galeria/zabytki/klcznik-b-264-poz-93-wpisu-do-rejestru-zabytkow-z-dn-20102011-r-stan-zachowania-czerwiec-2022-r.html>